

CHIRP - Bug # 4643

Status:	Feedback	Priority:	Normal
Author:	Rolle Stavlind	Category:	
Created:	03/19/2017	Assignee:	Jim Unroe
Updated:	03/27/2017	Due date:	
Chirp Version:	daily		
Model affected:	Baofeng UV-5R		
Platform:	All		
Subject:	BAOFENG		
Description			
När jag försöker att läsa från radion får jag meddelandet " An error has occurred. Incorrect "Model" selected. Håller jag knapp 3 nertryck på radion så får jag upp BFB297. Serienummer 13U0997705.			

History

#1 - 03/19/2017 06:30 am - Jim Unroe

- Status changed from New to Feedback

Holding the 3 key has not provided the firmware version since the year 2013. All UV-5R type radios since then report BFB297 no matter what the "real" firmware version is.

The 'Incorrect "Model" selected' would indicate that the radio does not have a firmware version that CHIRP recognizes. Please include the debug.log file. The [How To Report Issues](#) page shows how to locate the debug.log file.

Google translated to Swedish:

Håll knapp 3 har inte lämnat firmware version sedan år 2013. Alla UV-5R typ radioapparater sedan rapportera BFB297 oavsett vad "riktiga" firmware version är.

Den "Fel" Model "valt" tyder på att radion inte har firmware version som CHIRP erkänner. Inkludera debug.log filen. Den "hur man rapporterar Issues": http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/How_to_report_issues sida visar hur du hittar debug.log filen.

Jim KC9HI

#2 - 03/19/2017 09:57 am - Rolle Stavlind

- File debug.log added

Hej!

Här kommer den senaste debug.log filen.

Hoppas att det går att lösa mina problem. Det är bara en av 5 radioapparater som det inte fungerar att läsa från.

#3 - 03/19/2017 05:20 pm - Jim Unroe

The problem is that this radio does not report a valid firmware version CHIRP.

Problemet är att denna radio inte rapporterar en giltig firmware version Chirp.

[2017-03-19 17:54:50,351] chirp.drivers.uv5r - INFO: Radio Version is '\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff'

#4 - 03/20/2017 08:57 am - Rolle Stavlind

Något förslag på hur det går att lösa så att det går att programmera radion med CHIRP?

#5 - 03/21/2017 09:45 am - Jim Unroe

- Assignee set to Jim Unroe
- Target version set to 0.5.0
- Platform changed from Windows to All

I am trying to see if I can come up with a solution.

Jag försöker att se om jag kan komma fram till en lösning.

Jim KC9HI

#6 - 03/26/2017 06:52 pm - Jim Unroe

The solution for this issue is being addressed [here](#)

Jim KC9HI

#7 - 03/27/2017 10:24 am - Rolle Stavlind

Hi!

Thanks, now everything works perfect with all my Baofeng.

Another question. Do youk now anything about the progress of driver for Wouxun KG-UV8D?

Thanks again /Rolle

Files

debug.log	20.9 kB	03/19/2017	Rolle Stavlind
-----------	---------	------------	----------------